I GENERATORI DI VAPORE

Requisiti di sicurezza ed informazioni utili







I GENERATORI DI VAPORE

Questo opuscolo ha lo scopo di fornire utili informazioni sulle caratteristiche che devono essere possedute dalle attrezzature di lavoro quali **i Generatori di Vapore**.

L'Unità operativa Impiantistica Antinfortunistica dell'Ausl di Parma (UOIA) è a disposizione per eventuali approfondimenti o per rispondere a eventuali domande.

Le indicazioni fornite tramite l'opuscolo sono riferire all'attuale normativa. Eventuali aggiornamenti o modifiche saranno pubblicate sul sito www.ausl.pr.it, nella sezione dedicata all'Unità operativa Impiantistica Antinfortunistica.

GLI OBBLIGHI DI LEGGE VALIDI PER TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO

Per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che possano essere utilizzate non correttamente, il datore di lavoro ha l'obbligo e la responsabilità di adottare adeguate misure tecniche ed organizzative affinché i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro vengano rispettati.

In generale, come previsto dal D.Lgs 81/08, tutte le attrezzature di lavoro

- essere installate ed utilizzate secondo le istruzioni d'uso e devono essere oggetto di idonea manutenzione
- essere sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto (attrezzature di lavoro trasferibili)
- essere sottoposte a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabricanti o, in assenza, dalle norme di buona tecnica e della buona prassi
- essere sottoposte a controlli straordinari in condizioni prestabilite.
- Gli interventi di controllo **devono** essere **effettuati da "persona competente"**, incaricata da Datore di lavoro. La mancata manutenzione, l'assenza o l'omissioni di tutto o solo di una parte delle possibili azioni di controllo sono violazioni specifiche (contravvenzioni a quanto previsto) del D.Lqs 81/08.

Inoltre le attrezzature di lavoro comprese nell'Allegato 7 del D.Lgs 81/08 devono:

• essere sottoposte a verifiche periodiche (volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza) con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Per la mancata esecuzione di verifica periodica è prevista una **sanzione amministrativa** pecuniaria come previsto dall'art. 87, comma 4, lett. b) del D. L.gs n.81/2008.

NB: Le attrezzature di lavoro mobili e trasferibili e i ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato devono essere sottoposte a indagine supplementare al

raggiungimento del 20° anno d'età.

Il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, stabilisce la necessità di **comunicare le variazioni** di stato delle attrezzature di lavoro, all'INAIL (ex ISPESL) territorialmente competente. A seguito delle modifiche legislative intervenute negli ultimi anni la prima delle verifiche periodiche deve essere esguita da INAIL entro 45 giorni dalla richiesta, mentre la verfica successiva alla prima può, su libera scelta del Datore di Lavoro, essere

Altro fondamentale obbligo del datore di lavoro è di affidare l'uso dell'attrezzatura a personale competente, informato e formato e adeguatamente addestrato

eseguita da AUSL o ARPA o dai soggetti pubblici o privati abilitati.

In particolare la condotta dei **generatori di vapore deve essere affidata a personale in possesso dell'abilitazione** di grado corrispondente alla potenzialità del generatore da condurre. Tale abilitazione è rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro provinciale previo superamento dell'esame di abilitazione.

Per quanto riguarda gru a torre, gru su autocarro, autogru, carrelli semimoventi a braccio telescopici, ponti mobili sviluppabili/piattaforme di lavoro elevabili è richiesta una specifica abilitazione degli operatori prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER GLI APPARECCHI A PRESSIONE

In sede di verifica il datore di lavoro deve esibire almeno la seguente documentazione:

- libretto delle verifiche ANCC-ISPESL (in originale- copia conforme), ovvero per le attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE (PED), , copia della dichiarazione di conformità;
- verbali di verifiche periodiche precedenti;
- manuale uso:
- registro di controllo o registrazione dei controlli eseguiti;
- registrazione dei controlli effettuati o secondo le indicazioni del costruttore o secondo le norme di buona tecnica
- copia rapporti di prova delle eventuali prove non distruttive eseguite in occasione delle verifiche d'integrità o a seguito di richieste di approfondimenti tecnici

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI GENERATORI DI VAPORE

La tipologia dei generatori di vapore dipende dalla potenzialità (espressa in kg/h di vapore prodotto) e dalle caratteristiche del vapore da produrre (pressione di esercizio pe e temperatura di surriscaldamento del vapore).


Per impianti industriali tecnologici, la potenzialità varia da 500 a 75000 kg/h (con forte differenziazione di tipologie), mentre la pressione del vapore è di norma compresa tra 10 e 100 bar (la pressione di utilizzo in stabilimento è di regola tra 5 e 20 bar).

Gli impianti per produzione di energia elettrica hanno invece generatori di potenzialità elevate (da 20000 ad oltre 1000000 kg/h), con pressioni comprese di norma tra 100 bar ed oltre 250 bar.

Tradizionalmente i generatori di vapore vengono divisi in generatori a tubi di fumo e generatori a tubi d'acqua. I primi sono limitati alla produzione di vapore tecnologico a bassa pressione e per ridotte potenzialità, mentre i secondi si adattano ad impieghi sia industriali sia di produzione di energia elettrica.

Generatori a tubi d'acqua

L'acqua passa all'interno dei tubi e i fumi lambiscono all'esterno dei tubi



Caratteristiche principali

- Combustione pressurizzata
- Poca acqua
- Schermatura con lana di roccia e lamiera esterna (a volte anche con refrattario)
- Trasmissione irraggiamento e convezione
- Tubi di schermo evaporatori
- Corpo cilindrico superiore per evitare scambi termici eccessivi


Accessori dei generatori di vapore

Un Generatore di Vapore deve essere dotato di una serie di accessori di cui si elencano i principali:


- Accessori di sicurezza (valvole di sicurezza).
- Accessori di osservazione (manometri, indicatori di livello, rubinetti di prova).
- Accessori di protezione (pressostati di regolazione e/o di blocco, termostati, apparecchi per il controllo della fiamma, livellostati di regolazione e/o di blocco).
- Accessori di alimentazione (pompe centrifughe, pompe alternative, iniettori).
- Accessori speciali di alimentazione (valvole di intercettazione, valvole di ritegno, valvole di carico, valvole di presa).
- Accessori di regolazione (regolatori e riduttori di pressione, termoregolatori, apparecchiature di regolazione automatica.

Generatori a tubi di fumo

L'acqua bagna la parete esterna dei tubi al cui interno circolano i fumi della combustione




Fondo asciutto




Fondo bagnato

Caratteristiche principali


- Corpo cilindrico (diametro 1-3 m) ad asse orizzontale
- Forno interno (Focolare) paracilindrico eccentrico
- Grande volume d'acqua, lambito da una fiamma esterna o, comunque, riscaldato da opportuni tubi di fumo interni
- Presenza tubi superfici di scambio relativamente estese anche dentro a corpi cilindrici di dimensioni contenute.
- Possibilità di aumentare la potenzialità e la pressione di esercizio.




Valvola di sicurezza a peso diretto




Valvola a peso e leva del tipo a grande alzata



Valvola di sicurezza a molla



Indicatore di livello tipo klinger



Regolatore di livello

CONTROLLO DELLE ACQUE

I generatori di Vapore sono soggetti a corrosione delle pareti delle parti metalliche interne a contatto con l'acqua. È quindi obbligatorio **tenere un registro, con annotati i valori di alcuni parametri dell'acqua di alimento e dell'acqua di caldaia** (ex circolare ANCC 30/81;UNI EN 12952-12 UNI EN 12952-10).

Per i Generatori di vapore in possesso inoltre dell'esonero ex art 43 DM 21/05/1974 deve essere tenuto e aggiornato il relativo registro dei controlli periodici.

Es. Estratto della Circolare Tecnica A.N.C.C. n.30/81 del 06 Giugno 1981





INFORMAZIONI UTILI

www.ausl.pr.i

Unità operativa Impiantistica Antinfortunistica Via Vasari 13/A - Parma Primo Piano con ascensore Telefono centralino: 0521-396411

Telefono segreteria: 0521- 396495

Fax: 0521-290041

Pec: uoia@pec.ausl.pr.it

Finito di stampare dicembre 2014

