



**Direzione Generale  
Servizio Attività Tecniche**

Il direttore  
Ing. Renato Maria Saviano

Risposta al quesito n°33

**OGGETTO:** Appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso e di costruzione della nuova ala dell'Ospedale di Vaio – Risposta a quesito 33

---

Quesito:

Nella tavola 21 Opere di Urbanizzazione Planimetria Generale si evidenzia una soluzione distributiva diversa dallo stato di fatto riguardante la zona tecnica ( deposito bombole azoto e ossigeno) posta a est del fabbricato di progetto. La soluzione sembrerebbe comportare la demolizione di un volume e la sua ricostruzione in posizione diversa.

Questa soluzione non viene riportata nelle tavole del progetto architettonico e non è computata nelle opere di urbanizzazione.

Si chiede di chiarire se:

- La soluzione presente nella tavola 21 è oggetto di appalto.

- In caso negativo se la soluzione è comunque da tenere presente nella formulazione della proposta progettuale architettonica

Risposta:

La soluzione distributiva della zona tecnica riportata nella tavola 21 “Opere di Urbanizzazione Planimetria Generale” non è oggetto dell'appalto. Si precisa inoltre che quanto riportato sulla tavola 21, in ordine alla distribuzione della zona tecnica risulta essere un mero errore materiale; infatti i depositi delle bombole dei gas medicinali rimarranno nella configurazione attuale anche alla fine dei lavori, così come di può evincere dalla tavola 01 “Planimetria Generale” – stato di fatto e stato di progetto -.

Si specifica che la zona tecnica in parola non è ricompresa all'interno dell'area di intervento e che la configurazione errata riportata nella tavola 21 non dovrà essere considerata.

*documento firmato digitalmente*

Il Direttore del Servizio  
Attività Tecniche  
- Ing. Renato Maria Saviano -